









1.	1 x	2.	4 x
			
		3. M10	4 x
			
A. M10	4 x	B. M10	4 x
			
		C.	4 x
			
		D. M10	1 x
			



General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čistení používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

